Noch: Anlage

Kreuzriete mit 3 Lötstellen	25%	Aufschlag
n ii ii	50%	„
für je 10 mm höhere Stäbe	5%	„
andere Seherriete mit	100%	„

E. Handumbinden von Fechbundblättern

1. Bei Abgabe eines gebrauchten Blattes durch den Auftraggeber wird für gelieferte Stäbe ein Preisnachlaß von 20% gewährt.

2. Zuschläge für Mehrarbeit: DM

a) Abschleifen und Reinigen des Blattes und Entfernen von leichtem Rostansatz 1,55

b) Abschleifen und Reinigen des Blattes und Entfernen von starkem Rostansatz im Säurebad..... 2,55

c) Einreißen des Blattes und Geradeklopfen der einzelnen Stäbe sowie Mehrzeitaufwand durch Handbinden und Nachrichten des gebrauchten Stabmaterials

bis	60 Stäbe	auf 10 cm	**1,10**
61 „	80 „	„ „ „	0,82
81 „	100 „	„ „ „	0,51
101 „	120 „	„ „ „	0,58
121 „	140 „	„ „ „	0,61
141 und mehr „		„ „ „	0,75

für 1 00 Stäbe

F. Anschuben (Verlängern) von Webeblättern

		DM
1. Anschuhen (Verlängern)	von Pechbundblättern	2,75
2. „ „	„ Zinnbundblättern (2 Federbund).....	3,65
3. „ „	„ Zinnbundblättern mit Auflötschiene ..	5,10

Bei obigen Beträgen handelt es sich um reine Fertigungskosten. Zu diesen Fertigungskosten kommen die Preise für die angeschuhten neuen Stäbe.

G. Zuschläge für neue Blätter in Pechbund oder Zinnbund

Zuschlag für Zeitmehraufwand je lfd. m

	DM
bei 201 bis 250 cm Gesamtbreite	2,—
über 250 „ 300 „ „	2,55
über 300 „ „	2,90

H. Zuschläge für kurze Blätter in Pechbund oder Zinnbund

Blätter bis 50 cm Gesamtlänge werden wie 50 cm
von 51 „ 100 „ „ „ „ 100cm
berechnet.

J. Für Blätter, nach besonderem Auftrag mit schwachen oder starken Stäben zu liefern, darf ein Zuschlag von 10% erhoben werden.

K. Für Blätter mit Stahlstäben oder gehärteten Stäben darf ein Zuschlag von 25% erhoben werden.

L. Doppelblätter (hintereinanderstehende Blätter) werden wie folgt berechnet: Feine Einstellung X Gesamtrohrzahl + 50% Zuschlag.