

A re	Übergang																Lötungen	Bemerkungen			
	bc	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	r	s	t			u	v	w
Randkessel	A	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	soweit feuerverzinkt, Ausführung nur nach DIN 6100
Rasierapparate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Reibeisen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Reißverschlüsse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ringtöpfe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	soweit feuerverzinkt, Ausführung nur nach DIN 6100
Särge für Bahn- u. Seetransport .. Särge in Todesfällen nach Diphtherie. Ruhr. Scharlach, Typhus usw., soweit behördlich vorgeschrieben ..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sarggriffe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Scharniere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Schilder (s. Plakate)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Schlüssel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Schnallen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Schreib- u. Zeichengeräte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Schuhmacherdreh-Tische	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Schutzbehälter für Glasballons mit mindestens 40 l Inhalt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sicherheitsnadeln	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Steckbecken	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Stempelapparate u. verwandte Er- zeugnisse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Stifte. Nägel, Nieten. Schrauben																					
a) für Zwecke, bei denen sie der Einwirkung von Säuren ausge- setzt sind	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
b) für den Schiffs- u. Bootsbau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Thermometerfüllungen:																					
a) für technische u. gewerbliche Zwecke mit mindestens 2 Justier- punkten bei einem Meßbereich bis 50° Celsius, darüber hinaus mit mindestens 3 Justierpunkten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
*b) für wissenschaftliche Zwecke mit erhöhter Genauigkeit, d. h. mit mindestens 2 Justierpunkten ..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
c) deren Meßbereich über 100° hin- ausgeht	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
d) nach Six	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
e) Badethermometer, wenn sie an mindestens 2 Punkten justiert u. oben zusammengeschmolzen sind	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
f) Fieberthermometer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
g) Kontakt thermometer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tische für chemische Betriebe, in denen mit hoher Feuchtigkeit oder Explosivstoffen gearbeitet wird ..	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tuben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Waagen u. Gewichte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wannen, wie Ende- aller Art, Frucht-, Spül-, Streu-, Waschwannen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Waschhilfsmaschinen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Waschkessel (einschl. Zubehör)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Waschschüsseln	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Waschzuber	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Zierketten Verschlüsse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

soweit feuerverzinkt, Ausführung nur nach DIN 6100