

Anlage 1
zu § 2 Abs. 1 vorstehender
Preisverordnung Nr. 65

Regelleistungspreise für Reparatur arbeiten an Rundfunkgeräten

	Ortsklasse		
	I	II	III
	DM	DM	DM
1. Fehlersuche am Volksempfänger 301, 301 Ww, VE Dyn und DKE (soweit sie sich im Originalzustand befinden).....	1,50	1,40	1,32
2. Auswechseln von Bauteilen (Originalteile)			
VE 301 Gehäuse	1,48	1,40	1,32
Lautsprecher.....	0,93	0,88	0,83
Netztransformator.....	2,22	2,10	1,98
Spulensatz	1,48	1,40	1,32
Drehkondensator.....	2,70	2,63	2,48
NF-Transformator.....	1,11	1,05	0,99
Kleinkondensatoren je Stück	0,37	0,35	0,33
Kleinwiderstände „ „	0,37	0,35	0,33
VE 301 Ww Gehäuse.....	1,48	1,40	1,32
Lautsprecher.....	0,93	0,88	0,83
Netztransformator.....	2,22	2,10	1,98
Drehkondensator.....	1,11	1,05	0,99
Kleinkondensatoren je Stüde	0,37	0,35	0,33
Kleinwiderstände „ „	0,37	0,35	0,33
VE Dyn Gehäuse.....	1,48	1,40	1,32
Netztransformator.....	2,22	2,10	1,98
Drehkondensator.....	1,11	1,05	0,99
Lautsprecher.....	1,01	1,05	0,99
Elektrolytkondensator.....	0,56	0,53	0,50
Kleinkondensatoren je Stüde	0,37	0,35	0,33
Kleinwiderstände „ „	0,37	0,35	0,33
DKE Gehäuse	1,48	1,40	1,32
Lautsprecher.....	0,93	0,88	0,83
Elektrolytkondensator.....	0,56	0,53	0,50
Drehkondensator.....	0,74	0,70	0,66
Skalenscheibe.....	0,37	0,35	0,33
Kleinkondensatoren je Stüde	0,37	0,35	0,33
Kleinwiderstände „ „	0,37	0,35	0,33
Netzdrossel.....	0,93	0,88	0,83
Fassung der VCL 11.....	1,48	1,40	1,32
„ „ VY 2.....	0,56	0,53	0,50
Heizwiderstand.....	0,93	0,88	0,83
Antennenschwenkspule *	0,93	0,88	0,83
Abstimmspule.....	0,74	0,70	0,66