

DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:

DIN	Nicht mehr anzuwenden ab	durch TGL	Ersetzt Siehe Bericht des Prüfungsausschusses, „Standardisierung“, Heft 3/62
13	*)	7907	223.
Bl. 30 bis Bl. 42			
125	1. 6. 62	0-125	223.
127	1.1.63	7403	223.
137	1. 6. 62	0-137	223.
432	1. 6. 62	0-432	223.
440	1. 6. 62	0-440	223.
444	*)	0-444	223.
Bl. 2			
479	*)	0-479	223.
Bl. 1 u. Bl. 2			
533	1. 6. 62	0-935	223.
Bl. 1			
533	*)	0-935	223.
Bl. 2			
555	1.1.63	0-555	223.
Bl. 1 u. Bl. 2			
934	1. 6. 62	0-934	223.
Bl. 1 u. Bl. 2			
935	1. 6. 62	0-935	223.
Bl. 1			
935	*)	0-935	223.
Bl. 2			
937	1. 6. 62	0-937	223.
6797	*)	0-6797	223.
7980	*)	7403	223.
51594	1. 6. 62	0-51594	223.

*) Sobald TGL im Druck vorliegt.

Fehlerberichtigungen in Anordnungen

Art	TGL-Nr.	Ausgabe	Gruppe	Titel des Standards und Berichtigung
♦TGL	9012	3.61	275	Nahtlose Stahlrohre, warm gewalzt, JVlaße, Maßabweichungen (Fehlerberichtigung veröffentlicht in der AO Nr. 138 vom 7. 8. 1961. GBl. III Nr. 25 S. 314) In der Berichtigung zu *TGL 9012: anstatt: Die Ergänzung „Ersatz für DIN 1629 Ausg. 9.32“ ist unzutreffend und muß gestrichen werden, muß es heißen: Die Ergänzung „Ersatz für DIN 2385 Bl. 1 Ausg. 12.43“ ist unzutreffend und muß gestrichen werden.

In der Anordnung Nr. 133 vom 23. 6. 1961. GBl. III Nr. 22 S. 277, ist unter der Rubrik „nicht mehr anzuwendende DTN-Normen“ folgende Fehlerberichtigung zu führen:

„DIN 1144 ersetzt durch TGL 10573 Bl. 1“

ist unzutreffend. Es muß richtig heißen:

„DIN 1164 ersetzt durch TGL 10573 Bl. 1“