

Berichtigungen von DDR-Standards

Lfd. Nr.	TGL	Ausgabe	Gruppe	Titel des Standards	Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt „Standardisierung“ zu entnehmen
368	0-7163 Blatt 2	12.62	300	Arbeitsrachenlehren und Prüflehren für Außenmaße (Wellen) d bis h, Sollabmaße und Herstelltoleranzen	19 63
<p>Beim Ausdruck dieses Standards ist ein nicht für den Ausdruck bestimmtes, fehlerhaftes Manuskript verwendet worden. Dieser fehlerhafte Ausdruck (Offsetdruck) trägt links unten auf der Titelseite den Druckvermerk</p> <p>„(52) Ag 103/24 63. DDR“</p> <p>und ist zu vernichten oder kostenlos gegen den richtigen Ausdruck (Buchdruck!) mit dem Druckvermerk</p> <p>„Ag 103/14/63/DDR III-9-266 263 36 3,06“</p> <p>beim Buchhaus Leipzig umzutauschen.</p>					
369	0-41570	10.62	368 1	I Geräteschutzsicherungen; G-Schmelzeinsätze I 1,2 kV, verwechselbar	19 63

Berichtigungen in Anordnungen

Anordnung	TGL	DIN	Veröffentlichter Text	Veröffentlichter Text ist zu streichen und zu berichtigen in:
Nr. 173 vom 24. 4. 1962 (GBl. III S. 127) unter „DIN, die nicht mehr anzuwenden sind“		1512 1513 1514 1515	ersetzt durch TGL 7299, 7302, 7303 und 12234	DIN 1512 ersetzt durch TGL 103-1160; 103-1161 DIN 1513 ersetzt durch TGL 103-1186 DIN 1514 ersetzt durch TGL 103-1185 DIN 1515 ersetzt durch TGL 103-1184
Nr. 191 vom 13. 8. 1962 (GBl. III S. 270) unter „DIN, die nicht mehr anzuwenden sind“		1523	ersetzt durch TGL 7305 Bl. 1, TGL 7305 Bl. 2, TGL 7306	ersetzt durch TGL 103-1154
Nr. 229 vom 27. 12. 1962 (GBl. III S. 127) unter „DIN, die nicht mehr anzuwenden sind“		5109	ersetzt durch TGL 48-73121	ersetzt durch TGL 48-71121
Nr. 225 vom 10. 12. 1962 (GBl. III S. 85) unter „DIN, die nicht mehr anzuwenden sind“		16160 Blatt 3	ersetzt durch TGL des Fachbereiches 40 *	ersetzt durch TGL 94-80101
Nr. 261 vom 22. 4. 1963 (GBl. III S. 384) unter „Bekanntmachung von DDR-Standards“	8973 Blatt 1		TGL 8973 Bl. 1 Ausg. 4.63 ist Ersatz für TGL 8973 Bl. 1 Ausg. 5.63	TGL 8973 Bl. 1 Ausg. 4.63 ist Ersatz für TGL 8973 Bl. 1 Ausg. 5.62
Nr. 244 vom 22. 2. 1963 (GBl. III S. 274) unter „Bekanntmachung von DDR-Standards“	0-3961		TGL 0-3961 Ausg. 2.63 ist Ersatz für DIN 3361 Ausg. 9.53	TGL 0-3961 Ausg. 2.63 ist Ersatz für DIN 3961 Ausg. 9.53
Nr. 263 vom 29. 4. 1963 (GBl. III S. 393) unter „Berichtigungen Von DDR-Standards“	8442 Blatt 1		8442 Bl. 1 Ausg. 10.62	8442 Bl. 1 Ausg. 10.60
Nr. 270 vom 24. 5. 1963 (GBl. III S. 423) unter „Zurückziehung der Verbindlichkeit“, DK 621.882.3)	0-6330		TGL 0-6330 Ausg. 1.63 Spannzeuge; Sechskant- mutter 1,5 d, Metrisches ISO-Gewinde Verbindlichkeitserklä- rung veröffentlicht in der AO Nr. 236 vom 25. 1. 1963 (GBl. III S. 203) (ohne Ersatz) Verbindlichkeit aufge- hoben ab 1. 8. 63	Die Aufhebung der Ver- bindlichkeit erfolgte irrtümlich. Die Verbindlichkeit der TGL 0-6330 Ausg. 1.63 bleibt weiterhin bestehen.