

## Wie wir das 9. Plenum vorbereiten


In seinem Brief an die Maschinenbauer und Metallurgen fordert Genosse Walter Ulbricht alle sozialistischen Brigaden und Arbeitsgemeinschaften auf, in der Einführung der neuen Technik noch im Jahre 1960 den Sprung auf jenes Niveau zu vollziehen, das der Größe der Aufgaben des Siebenjahrplan es entspricht. Auch in unserem Betrieb, im VEB Werkzeugmaschinenfabrik Union Gera, hat die Parteiorganisation und ihre Leitung ihre ganze Kraft für die Einführung der neuen Technik eingesetzt und von den Genossen gefordert, selbst an die Spitze des Kampfes um den wissenschaftlich-technischen Höchststand durch die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu treten.

Bei uns bestehen zur Zeit 25 sozia-

listische Arbeitsgemeinschaften. Überwiegend arbeiten diese an der Lösung von Aufgaben, die sich aus der sozialistischen Rekonstruktion ergeben, und zwar sowohl auf dem Gebiet der Konstruktion als auch dem des technologischen Arbeitsablaufes. Alle Gemeinschaften haben das Ziel, ihre Aufgaben in maximal kurzer Zeit zu lösen, um den Anschluß unserer Produktion an den Weltstand zu erreichen. An dem Beispiel der sozialistischen Arbeitsgemeinschaft „Standardisierung der Großteile für Waagrecht-Bohr- und Fräswerke“ soll geschildert werden, welche Hilfe und Anleitung dabei die Parteiorganisation gibt und wie sie den Kampf um die Durchsetzung der von den

*Schneller Serienreife*

*IUZrfs) Su&alZIS'Hschfs  
Gemein ScScßsctrbeil-*

	K 1	K 2	K 3	K 4	K 5
Ausarbeitung der Dokumentation (alter Arbeitsstil)	Literatur- und Patentstudien	Untersuchung der Lösungswege u. gegebenenfalls Entwurf	Konstruktion des Funktionsmusters	Bau des Funktionsmusters	Erprobung d. Funktionsmusters u. Begründung d. Ergebnisses der Entwicklungsarbeit
					➔
	K 1 u k 2	k 3 k 3	/C 4	k 5	
				➔	Zeitgewinn

+fertiges Juriktiwsrünst&r