

100 % Baumwolle, Zellwolle und Kunstseide (Viskose und Kupfer) entfallen ab sofort. Eine Kennzeichnung dieser Erzeugnisse mit Symbolen wird nicht vorgenommen.

## § 7

Die den Industrie- und Handelsbetrieben entstehenden Kosten sind in den Betriebsplan 1961 aufzunehmen.

## § 8

Die WB, Industrie- und Handelsbetriebe<sup>1)</sup> sowie das Deutsche Amt für Material- und Warenprüfung sind

für eine Popularisierung der verwendeten Symbole sowie der gegebenen Behandlungsvorschriften verantwortlich.

## § 9

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in **KrStft.**  
Berlin, den 28. Februar 1961

**Der Vorsitzende  
der Staatlichen Plankommission**

I. V.: Dr. F e l d m a n n  
Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anlage 1

zu vorstehender Anordnung

Faserstoff	Artikel bzw. Artikelgruppe	S y m b o l
Acetylzellulose	endlos gesponnen 1	3 5
	Fasern Mischungsanteil mehr als 20 % 1	3 5
Polyvinylchlorid (PeCe) Mischungsanteil mehr als 20 % im Gespinst	siehe Festlegungen der Vereinigungen volkseigener Betriebe	
Polyamid (Dederon, Trelon) Mischungsanteil mehr als 15 %/* im Gespinst	siehe Festlegungen der Vereinigungen volkseigener Betriebe	
Polyacrylnitril (Wolcrylon, Prelana)	artikelbedingt	3
Polyester (Lanon)	artikelbedingt	3
<b>Veredlungsverfahren</b>		
Oberflächenveredelte Erzeugnisse auf Kunsthartzbasis Chintz und Halbhintz	Seidenfinish und Finish	1
	Prägedruck auf Baumwolle	1
	Prägedruck auf regenerierten Zellulosefasern und -seiden	2
Pettycoat-Ausrüstung (bei Polyamid)		3
Flock-, Bronze- u. ä. Drucke		1 5
Steifappretur, waschbeständig		1
Beschichtete Gewebe	außer Beschichtung mit Mischpolyamiden, Ise-Cyanaden, Kunststoffen auf Kondensathartzbasis	6

Anlage 3 / Teil 1

zu vorstehender Anordnung

Nr. des Symbols	Aufdruck	Definition
1	 Vorsicht beim Waschen	Vorsicht beim Waschen! Nur als Feinwäsche (40° C) oder Buntwäsche (60° C) waschen.
2	 Nicht waschen	Erzeugnisse nicht waschen.
3	 Vorsicht beim Bügeln	Vorsicht beim Bügeln! Erzeugnis ist temperaturempfindlich (Prägedruck, Duveline, Cloque usw.).
4	 Nicht bügeln	Erzeugnisse nicht bügeln.

Nr. des Symbols	Aufdruck	Definition
5	 Vorsicht bei chemischer Reinigung	Vorsicht beim Chemisch-Reinigen! Nicht gegen alle Lösungsmittel beständig.
6	 Nicht chem. reinigen	Erzeugnisse nicht chemisch reinigen.
	Form der Symbole:	kreisrund
	Farbe der Symbole:	blau auf weißem Grund (absolut echtfarbige Drucketiketten oder Stempelaufdruck auf Anhängeetiketten)
	Größe der Symbole:	wahlweise 16 mm 0 20 mm 0 24 mm 0