

Lfd. Nr.	TGb	Ausgabe	Gruppe	Titel des Standards	Die vorzunehmende Berichtigung ist aus dem Mitteilungsblatt "Standardisierung", Teil II, zu entnehmen
430	13880 Blatt 1	6.63	493	Schläuche aus Gummi; Glatte Schläuche ohne Textilverstärkung, Übersicht	1/64
431	14365	9.62	490	Prüfung von Elastomeren, Bestimmung der Härte nach Shore — A	1/64
432	16224 Blatt 2	1.63	482	Textilhilfsmittel; Hydrophobierungsmittel auf Basis, Paraffinemulsionen, Bestimmung der wasserdichtmachenden Wirkung	1/64
433	16891	12.62	493	Reparaturmaterial für Gummifördergurte, für Heißvulkanisation	1/64

O

60
3
gt
<
r—1

Berichtigungen in Anordnungen

Anordnung	TGL	Veröffentlichter Text	Veröffentlichter Text ist zu streichen und zu berichtigen in:
Nr. 296 vom 8. 10. 1963 (GBl. III S. 563) unter Zurückziehung der Verbindlichkeit	14559	TGL 14559 Ausg. 9.62 Gewebe für Möbelbezug und Möbelbelag, Technische Forderungen, Güteklassi- fikation Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 203 vom 24. 9. 1962 (GBl. III S. 367) Verbindlichkeit aufgehoben ab 1. 4. 1964	Die Aufhebung der Verbindlichkeit der TGL 14559 Ausg. 9.62 wird zurückgezogen. Die Aus- gabe 9.62 der TGL 14559 bleibt weiterhin bestehen.
Nr. 298 vom 21. 10. 1963 (GBl. III S. 574) unter Zurückziehung der Verbindlichkeit	15718	TGL 15718 Ausg. 10.62 Hubkolbenverdichter; Zweistufige Kolbenverdichter stehend, wassergekühlt ohne Kreuzkopf, Förderstrom bis 3500 m ³ /h Druck im Druck- stutzen, 10 kp/cm ² Überdruck Verbindlichkeitserklärung veröffentlicht in der AO Nr. 207 vom 8. 10. 1962 (GBl. III S. 410) Verbindlichkeit aufgehoben ab 1. 1. 1964	Die Aufhebung der Verbindlichkeit der TGL 15718 Ausg. 10.62 wird zurückgezogen. Die Ausgabe 10.62 der TGL 15718 bleibt weiterhin bestehen.
Nr. 211 vom 22. 10. 1962 (GBl. III 1963 S. 6) unter Zurückziehung der Verbindlichkeit	4846	ersetzt durch TGL des Fachbereiches 105	ersetzt durch TGL 4846 Ausg. 10.63

Ergänzungen zu Anordnungen

Anordnung	DIN	Veröffentlichter Text	Ergänzungen
Nr. 234 vom 18. 1. 1963 (GBl. III S. 191) unter „DIN, die nicht mehr anzuwenden sind“	50129	ohne Ersatz	ersetzt durch TGL 7253 Bl. 14
Nr. 280 vom 28. 6. 1963 (GBl. III S. 465) unter „DIN, die nicht mehr anzuwenden sind“	800	ohne Ersatz	ersetzt durch TGL 0—800
Nr. 236 vom 25. 1. 1963 (GBl. III S. 203) unter „DIN, die nicht mehr anzuwenden sind“	3403	ohne Ersatz	ersetzt durch TGL 0-3402
Nr. 236 vom 25. 1. 1963 (GBl. III S. 203) unter „DIN, die nicht mehr anzuwenden sind“	271	ersetzt durch TGL 18077 z. Z. Entwurf	ersetzt durch TGL 18076 Bl. 1