

**DIN-Normen, die nicht mehr anzuwenden sind:**

DIN	Nicht mehr anzuwenden ab	Ersetzt	
		durch FGL	Siehe Bericht des Prüfungsausschusses. Standardisierung** Heft UfBZ
113	1.6. 1962	28-01321 BL 1 und BL 2	238. Tagung
398	1. 6. 1962	ohne Ersatz; keine Produktion	238. Tagung
486	1. 6. 1962	ohne Ersatz; keine Produktion	238. Tagung
1100	1. 6. 1962	Ersatz in Bearbeitung	238. Tagung
4038	1. 6. 1962	11146 BL 2 z. Z. noch Entwurf	238. Tagung
4037	1. 6. 1962	11147 BL 1 z. Z. noch Entwurf	* 238. Tagung
4158	1. 6. 1962	ohne Ersatz; keine Produktion	238. Tagung
4159	1. 6. 1962	117-0139	238. Tagung
4160	1. 6. 1962	117-0139	233. Tagung
4164	1.6. 1962	Ersatz in Bearbeitung	238. Tagung
4220	1. 6. 1962	ohne Ersatz; technisch überholt	238. Tagung
18152	1. 6. 1962	11841 z. Z. noch Entwurf	238. Tagung
18500	1. 6. 1962	Ersatz in Bearbeitung	238. Tagung
49201	1. 6. 1962	ohne Ersatz; keine Produktion	238. Tagung
52103	1.6. 1962	11363 BL 6 z. Z. noch Entwurf	238. Tagung
52108	1.6. 1962	Ersatz in Bearbeitung	238. Tagung
52111	1. 6. 1962	Ersatz in Bearbeitung	238. Tagung

**Fehlerberichtigungen in Anordnungen**

In der Anordnung Nr. 149 vom 23. Oktober 1961 (GBL III Nr. 30 S. 364) sind unter der Rubrik „nicht mehr anzuwendende DIN-Normen“ folgende Fehlerberichtigungen durchzuführen:

DIN 72618 ersetzt durch TGL 10522 BL 1 und BL 3,  
DIN 469 ersetzt durch TGL 6865  
DIN 5407 Bl. I ersetzt durch TGL 2996—56

ist unzutreffend. Es muß richtig heißen:

DIN 72618 ersetzt durch TGL FB 39-298  
DIN 469 ersetzt durch TGL 6885  
DIN 5407 Bl. I ersetzt durch TGL 2992-56

Außerdem ist der Hinweis

DIN 5401 ersetzt durch TGL 2992—56

zu streichen.

In der Anordnung Nr. 157 vom 18.12. 1961 (GBL III 1962 Nr. 2 S. 9) ist unter der Rubrik „nicht mehr anzuwendende DIN-Normen“ folgende Fehlerberichtigung durchzuführen:

DIN 64517 ersetzt durch TGL 10317 BL 20

ist unzutreffend. Es muß richtig heißen:

DIN 64570 ersetzt durch TGL 10317 Bl. 20