

DIN, die nicht mehr anzuwenden sind:

DIN	Nicht mehr anzuwenden ab	Ersetzt durch TGL	DIN	Nicht mehr anzuwenden ab	Ersetzt durch TGL
767	I. 10. 63	14188	12785 Bl. 6	I. 4. 63	des Fachbereiches 40
1019	I. 7. 63	15154	12785 Bl. 7	I. 4. 63	do.
1541 Bl. 2	I. 7. 63	*10022	12785 Bl. 8	I. 4. 63	do.
1691	I. 4. 63	14400 Bl. 1	12785 Bl. 9	I. 4. 63	do.
2394	I. 7. 63	14103	12787	I. 4. 63	do.
3230	I. 7. 63	*14505	16160 Bl. 3	I. 4. 63	do.
3253	I. 7. 63	16147	22120	I. 4. 63	des Fachbereiches 105
3254	i. 7. 63	16148	50125	I. 4. 63	0-50125
3257	I. 7. 63	16146	50149	I. 7. 63	14318
3962 Bl. 1	I. 7. 63	0-3962 Bl. 1	52401	I. 7. 63	* 14317
3962 Bl. 2	I. 7. 63	0-3962 Bl. 2	53524	I. 7. 63	14379
3962 Bl. 3	I. 7. 63	0-3962 Bl. 3	53542	I. 7. 63	16856
3962 Bl. 4	I. 7. 63	0-3962 Bl. 4	60050	I. 3. 63	des Fachbereiches 16
3963	I. 7. 63	0-3963	62100	I. 4. 63	0-62100
3964	I. 7. 63	0-3964	63650	I. 4. 63	0-63650
3967	I. 7. 63	0-3967	63700	I. 4. 63	0-63700
4016 Bl. 1	I. 7. 63	11462 Bl. 2	64012	I. 4. 63	0-64012
4016 Bl. 3	I. 7. 63	11462 Bl. 3	64015	I. 4. 63	0-64015
7163 Bl. 1	I. 7. 63	0-7163 Bl. 1	64040	I. 4. 63	0-64040
7163 Bl. 2	I. 7. 63	0-7163 Bl. 2	64050	I. 4. 63	0-64050
7163 Bl. 3	I. 7. 63	0-7163 Bl. 3	64074	I. 4. 63	0-64074
7163 Bl. 4	I. 7. 63	0-7163 Bl. 4	64075	I. 4. 63	0-64075
7163 Bl. 5	I. 7. 63	0-7163 Bl. 5	64076	I. 4. 63	0-64076
7163 Bl. 6	I. 7. 63	0-7163 Bl. 6	64077	I. 4. 63	0-64077
7163 Bl. 7	I. 7. 63	0-7163 Bl. 7	64078	I. 4. 63	0-64078
7164 Bl. 1	I. 7. 63	0-7164 Bl. 1	64079	I. 4. 63	0-64079
7164 Bl. 2	I. 7. 63	0-7164 Bl. 2	64080	I. 4. 63	0-64080
7164 Bl. 3	I. 7. 63	0-7164 Bl. 3	64082	I. 4. 63	0-64082
7164 Bl. 4	I. 7. 63	0-7164 Bl. 4	64083	I. 4. 63	0-64083
7164 Bl. 5	I. 7. 63	0-7164 Bl. 5	64108	I. 4. 63	0-64108
7164 Bl. 6	I. 7. 63	0-7164 Bl. 6	64160	I. 4. 63	0-64160
7164 Bl. 7	I. 7. 63	0-7164 Bl. 7	64161	I. 4. 63	0-64161
7756	I. 4. 63	39-0-7756	64162	I. 4. 63	0-64162
8152	I. 7. 63	16445	64163	I. 4. 63	0-64163
8240 Bl. 2	I. 10. 63	14666	64164	I. 4. 63	0-64164
8606	I. 7. 63	14632	64165	I. 4. 63	0-64165
8607	I. 7. 63	14633	64166	I. 4. 63	0-64166
12785 Bl. 1	I. 4. 63	des Fachbereiches 40	64167	I. 4. 63	0-64167
12785 Bl. 2	I. 4. 63	do.	71401 Bl. 2	I. 7. 63	16486
12785 Bl. 3	I. 4. 63	do.			
12785 Bl. 5	I. 4. 63	do.			

Berichtigung in Anordnungen

In der Anordnung Nr. 191 vom 13. August 1962 (GBl. III S. 270) ist folgende Berichtigung durchzuführen:

DIN 72581 ersetzt durch TGL des Fachbereiches 71

ist zu streichen und wie folgt zu ergänzen:

DIN 72581 ersetzt durch TGL 11135.