

DIN	Nicht mehr anzuwenden ab	Ersetzt durch TGL	DIN	Nicht mehr anzuwenden ab	Ersetzt durch TGL	
13045	1. 9. 1963	—	24919 Bl. 2	1. 9. 1963	QQQfi Bl. 1 bis Bl. 9	
13101	31. 12. 1963	13748	24930 Bl. 1			
13102	31. 12. 1963	13748	24930 Bl. 2			
13103	1. 9. 1963	—	24946 Bl. 1			
13104		—	24946 Bl. 2			
13105		—	24947 Bl. 1			
13106		—	24947 Bl. 2			
13107		—	24948 Bl. 1			
13108		—	24948 Bl. 2			
13110		—	28135			f 1. 8. 1963
13111		38-51	41497	0-41497		
13113		—	41752	0-41752		
13117		—	41761	0-41761		
13118	—	43101 Bl. 2	0-43101 Bl. 2			
13119	—	43101 Bl. 4	0-43101 Bl. 4			
13121	38-91	43101 Bl. 5	0-43101 Bl. 5			
13129	38-203	43101 Bl. 6	0-43101 Bl. 6			
13130	38-204	43101 Bl. 9	0-43101 Bl. 9			
13132	—	43270	0-43270			
13133	—	46001	0-46001			
13134	—	50150	0-50150			
13136	1. 9. 1963	50320	0-50320			
13137	—	50321	0-50321			
13138	—	50332	0-50332			
13139	—	52305	1. 9. 1963	—		
13140	—	52307		—		
13141	—	52328	1. 8. 1963	0-52328		
13142	—	53969		0-53969		
13143	—	54023		0-54023		
13144	—	54028		0-54028		
13209	—	54029		0-54029		
13210	—	54030		0-54030		
13211	—	54031		0-54031		
13212	—	54039		0-54039		
13213	—	54042		0-54042		
13214	—	54043		0-54043		
13215	—	54048	0-54048			
13216	—	54049	0-54049			
13217	—	58230	—			
13218	—	58240	—			
13220	—	58252	38-53			
14923 Bl. 2	—	0-14923 Bl. 2	58253	38-52		
16541	—	0-16541	58254	38-55		
16716	—	0-16716	58325	38-145		
16752	—	0-16752	58326	38-142		
20105	—	0-20105	58327	38-146		
20110	—	0-20110	58330	38-57		
20120	—	0-20120	58331	—		
20121	1. 8. 1963	0-20121	1. 9. 1963	38-58		
20123		0-20123		—		
20128		0-20128		—		
20129		0-20129		—		
20136		0-20136		—		
20138		0-20138		—		
23281		0-23281		—		
23282		0-23282		—		
24914		1. 9. 1963 I		9996	73021	6863; 6864
24915		1. 9. 1963 J		9996	73372 Bl. 1	12384 Bl. 3
24919 Bl. 1	1. 9. 1963 J	Bl. 1 bis Bl. 9	73372 Bl. 2	12384 Bl. 3		

Ergänzungen zu Anordnungen

Anordnungen	DIN Veröffentlichter Text	Ergänzungen
Nr. 151 vom 6. 11. 1961 (GBl. III S. 375) unter „DIN, die mehr anzuwenden sind“	12881 ersetzt durch TGL 11051 12882 TGL-Entwurf 11051 ist in -'sn Fachbereich verwiesen worden und erhält dort eine Fachbereichnummer	ersetzt durch TGL 40—200
Nr. 223 vom 3. 12. 1962 (GBl. III 1963 S. 73) unter „DIN, die mehr anzuwenden sind“	41110 ohne Ersatz Bl. 4	ersetzt durch TGL 0—41110 Bl 4