


Zurückziehung von Informationsblättern

Art	Nummer	Ausgabe/ Anordnung	Gruppe	Titel des Informationsblattes	Zurückziehung des Informations- blattes ab
DK 614.89 Schutzausrüstungen					
TGL	0-54113	11.62/287	367	Technische Röntgeneinrichtungen und -anlagen bis 300 kV, Strahlenschutzregeln für die Herstellung und Errichtung Informationsblatt veröffentlicht in der AO Nr. 218 vom 16. 11. 1962 (GBl. III 1963 S. 59) (Ersetzt durch TGL 16845 und TGL 16846 z. Z. noch Entwurf)	1. 9.63
DK 621.882.1./3 Schrauben. Muttern					
TGL	0-43228	10.62/287	382	Elektrische Bahnen; Stiftschrauben und Achtkant-Kronenmutter für Großräder für Straßenbahnmotoren Informationsblatt veröffentlicht in der AO Nr. 212 vom 26. 10. 1962 (GBl. III 1963 S. 20) (ohne Ersatz)	15. 9. 63
DK 621.882.2 Schrauben					
TGL	0-2813	10.62/287	382	Schraubenbolzen, Preßdruckleitungen Informationsblatt veröffentlicht in der AO Nr. 210 vom 19. 10. 1962 (GBl. III 1963 S. 1) (ohne Ersatz)	15. 9. 63
DK 621.882.3 Muttern					
TGL	0-35338	10.62/287	382	Bundmuttern Informationsblatt veröffentlicht in der AO Nr. 210 vom 19. 10. 1962 (GBl. III 1963 S. 1) (ohne Ersatz)	15. 9. 63
DK 621.889.2 Kabelspanner. Drahtspanner					
TGL	0-43162	10.62/287	38a 	Bahnen und Fahrzeuge; Spannschlösser aus Rohr mit Gewindebuchsen Informationsblatt veröffentlicht in der AO Nr. 210 vom 19. 10. 1962 (GBl. III 1963 S. 1) (ohne Ersatz)	15. 9. 63

DIN, die nicht mehr anzuwenden sind:

DIN	Nicht mehr Anzuwenden ab	Ersetzt durch TGI
322 Bl. 2	31.12.1963	0-322 Bl. 2
12363	1.12.1963	0-12363
12364	1.12.1963	0-12364
12448	1.12.1963	0-12448
12449	1.12.1963	0-12449
12560	1.12.1963	0-12560
12561	1. 12. 1963	0-12561
12602	1. 12. 1963	0-12602
12705	1.12. 1963	0-12705
12715	1. 12.1963	0-12715
12730	1. 12. 1963	0-12730
12784 Bl. 1	1. 12. 1963	0—12784
32392	31. 12.1963	0-32392
50280	31. 12. 1963	0-50280
53130	31.12. 1963	0-53130
53138	31. 12. 1963	18029
53569	31.12. 1963	14383
53901	31. 12. 1963	19057 BL 1 und 2