

Planpos.- Bezeichnung der Planpos. Nr. bzw. des Erzeugnisses	Gewichtsgruppen
15 11 200 Temperleg (ohne Temperleg)	
aus 15 11 200 Temperleg (ohne Bauteilleg)	Temperleg
	bis 0,1 kg
	0,1 bis 0,5 kg
	0,5 bis 1,0 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 10 kg
	10 bis 50 kg
	über 50 kg
aus 15 11 200 Temperleg (ohne Maschinenleg)	Temperleg
	bis 0,1 kg
	0,1 bis 0,5 kg
	0,5 bis 1,0 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 10 kg
	10 bis 50 kg
	über 50 kg
aus 15 11 200 Temperleg (ohne Kettleg)	Temperleg
	bis 0,1 kg
	0,1 bis 0,5 kg
	0,5 bis 1,0 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 10 kg
	10 bis 50 kg
	über 50 kg
(25 12 100) (00) Stahlleg	
aus 15 12 100 Elektrostahl	Bauteilleg
	bis 1 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 10 kg
	10 bis 50 kg
	50 bis 100 kg
	100 bis 500 kg
	500 bis 1 000 kg
	1 000 bis 5 000 kg
	über 5 000 kg
aus 15 12 100 Elektrostahl	Maschinenleg
	bis 1 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 10 kg
	10 bis 50 kg
	50 bis 100 kg
	100 bis 500 kg
	über 500 kg
aus 15 12 100 Elektrostahl	Präzisionsleg
	bis 0,01 kg
	0,01 bis 0,05 kg
	0,05 bis 0,1 kg
	0,1 bis 0,5 kg
	0,5 bis 1,0 kg
	1 bis 5 kg
15 12 200 Siemens-Martin-	Stahlleg

Planpos.- Bezeichnung der Planpos. Nr. bzw. des Erzeugnisses	Gewichtsgruppen
aus 15 12 200 Siemens-Martin-	Stahlleg
	Bauteilleg
	bis 1 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 10 kg
	10 bis 50 kg
	50 bis 100 kg
	100 bis 500 kg
	500 bis 1 500 kg
	1 500 bis 5 000 kg
	5 000 bis 10 000 kg
	über 10 000 kg
aus 15 12 200 Siemens-Martin-	Stahlleg
	Maschinenleg
	bis 1 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 10 kg
	10 bis 50 kg
	50 bis 100 kg
	100 bis 500 kg
	über 500 kg
15 12 300 Bessemer-Stahlleg	
aus 15 12 300 Bessemer-Stahlleg	Bauteilleg
	bis 1 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 10 kg
	10 bis 50 kg
	50 bis 100 kg
	100 bis 500 kg
	500 bis 1 500 kg
	1 500 bis 5 000 kg
	5 000 bis 10 000 kg
	über 10 000 kg
aus 15 12 300 Bessemer-Stahlleg	Maschinenleg
	bis 1 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 10 kg
	10 bis 50 kg
	50 bis 100 kg
	100 bis 500 kg
	über 500 kg
15 12 100 Freilformschmiede-	stücke aus Stahl
aus 15 12 100 Freilformschmiede-	stücke aus Stahl
	bis 50 kg
	50 bis 500 kg
	über 500 kg
15 12 200 Gesechsmiede-	stücke und Warm- prelleile aus Stahl (ohne Kumpelleile)
aus 15 12 200	Gesechsmiede- stücke und Warm- prelleile aus Stahl (ohne Kumpelleile)
	bis 1 kg
	1 bis 5 kg
	5 bis 50 kg
15 14 000	Schmiede- und Gesechsmiede aus Bauteilleg
(25 15 15) (00) Bauteilleg	
15 15 100 Kupferleg	