

Abschnitt VI
Sonstige und Schlußbestimmungen

§19

(1) Die Vereinigungen volkseigener Betriebe haben die Organisation des Kundendienstes und der Ersatzteilversorgung für ihren Fachbereich durch Anweisung — gegebenenfalls in Abstimmung mit anderen zuständigen Organen und mit Zustimmung der zuständigen Abteilung der Staatlichen Plankommission — zu regeln.

(2) Die Leiter der Abteilungen des Maschinenbaues der Staatlichen Plankommission können Besonder-

heiten der Ersatzteilversorgung und des Kundendienstes für bestimmte Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen in Abstimmung mit den zuständigen Abteilungen der Staatlichen Plankommission durch Verfügung regeln.

(3) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 4. Januar 1960

**Der Vorsitzende
der Staatlichen Plankommission**

I. V.: H. Wunderlich
Stellvertreter des Vorsitzenden

Anlage 1

zu vorstehender Anordnung

**Rahmen-Nomenklatur der bilanzierungspflichtigen Ersatzteilpositionen, die ab 1960
in den Volkswirtschaftsplan aufzunehmen sind**

Lfd. Nr.	Bezeichnung ^w	Bezeichnung ab 1961	Maßeinheit	Prod.	Volkswirtschaftsplan			Verantwortlich für die Bilanzierung
					Imp.	Exp.	Mat.-Bil.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	aus 21 13 100 Ersatzteile für Kessel	(21 13 120)	t/TDM	3	—	—	3	WB Energiemaschinenbau
2	aus 21 13 200 Ersatzteile für Turbinen	(21 13 220)	t/TDM	3	—	—	3	WB Energiemaschinenbau
3	aus 21 13 900 Ersatzteile für sonstige Kraftmaschinen (ohne* Ersatzteile für Verbrennungsmotoren)	(21 13 920)	t/TDM	j	—	—	3	WB Energiemaschinenbau
4	aus 21 16 100 Ersatzteile für Schiffsdiesel- und stationäre Motoren	(21 16 120)	t/TDM	3	3	3	3	WB Dieselmotoren, Pumpen und Verdichter
5	aus 21 16 200 Motorenersatzteile für Fahrzeugdieselmotoren	(21 16 200)	t/TDM	3	—	—	3	WB Automobilbau
6	21 16 400 Motorenersatzteile für Vergasermotoren ohne Flugmotoren einschließlich Anbauteile (ohne elektrische Anbauten)	(21 16 400)	t/TDM	j	—	3	3	WB Automobilbau
7	21 29 200 Ersatzteile für Werkzeugmaschinen (21 29 200)		t/TDM	3	3	5	3	WB Werkzeugmaschinenbau
8	aus 21 32 900 Ersatzteile für Ausrüstung der Bergbau- und der Steinkohlenindustrie	(21 32 920)	t/TDM	3	—	—	3	WB Bergbau-Ausrüstungen und Förderanlagen
9	aus 21 39 000 Ersatzteile für Ausrüstungen der Braunkohlenindustrie	(21 39 200)	t/TDM	3	—	—	3	WB Bergbau-Ausrüstungen und Förderanlagen
10	aus 21 45 000 Ersatzteile für metallurgische Ausrüstungen	(21 46 900)	t/TDM	3	—	—	3	WB Ausrüstungen für die Schwerindustrie und Getriebebau
11	Ersatzteile für Gießereiausrüstung	(21 46 900)	t/TDM	3	—	—	3	WB Gießereien
12	aus 21 59 000 Ersatzteile für Baustoffmaschinen (u. a. Verschleißteile für Brecher und Mühlen)	(21 59 200)	t/TDM	3	—	—	i	WB Bau-, Baustoff- und Keramikmaschinen
13	aus 21 68 000 Ersatzteile für Hebe- und Transportausrüstungen	(21 68 200)	t/TDM	3	—	—	3	WB Bergbau-Ausrüstungen und Förderanlagen
14	22 11 900 Ersatzteile für chemische Apparate	(22 11 900)	t/TDM	j	—	—	i	WB Chemie- und Klimaanlagen